

Evolution du péril En avril 2019



Aujourd'hui

Murs de refend pouvant chuter à tout moment suite à sa fragilisation par la chute de la charpente



lignes electriques, téléphone, fibre menacées par la chute du pignon

pignon menaçant la chaussée si chute du mur de refend opposé déjà fragilisé

chute de tuiles potentielle

Photos démontrant l'aggravation de la situation, les tuiles restantes menaçant de glisser sur la chaussée sans parler du pignon

